

车内有很重的汽油味

故障描述:

一辆克莱斯勒 300C 轿车，用户反映该车车内有很重的汽油味道。

故障诊断:

- 1). 经检查，用户反映的情况属实。为此，我们先将后排座椅拆下，发现燃油泵处漏油。
- 2). 在拆掉燃油泵上压盖后发现，燃油泵上压盖密封圈损坏。在更换密封圈后，加满油试车发现依旧漏油，看来密封圈的损坏的原因并未找到。
- 3). 再次拆解燃油泵，经仔细观察发现，燃油泵本身泵体的上盖内部线路已经被烧损，而这才是真正导致漏油的原因。故障原因在于燃油泵总成内部。在更换燃油泵总成后，燃油泵处不再漏油。



维修总结:

故障点并不难发现，只是我们在实际维修过程中要认真仔细检查，避免反复拆装。