

后备厢不能打开

故障描述:

故障现象：东风悦达起亚赛拉图的后备厢用钥匙可以正常开关，但是用仪表台上的电动开关却打不开。该车为2005年10月出厂，发动机型号为G4ED，刚行驶7000km时发生交通事故。在更换仪表台后不久发现此故障。

故障诊断:

- 1). 检查室内保险丝盒中的保险（天窗门锁 20A、遥控门锁 10A）正常，后行李箱的电动锁良好，但是在开开关时，电动锁（+）极和（-）极端子之间没有电池电压（12V 以上）。最后检查发现原来是在拆装仪表台时将后行厢的插头错插到后雾灯开关上了，插头插反了，导致这个故障。将后雾灯和行李箱的插头调换过来后故障排除。
- 2). 东风悦达起亚赛拉图的仪表台在拆装时要注意：
 - A). 危险警告灯的插头和后窗除霜开关的插头外形一样，可以互插，两插头仅在颜色上不同。危险警告灯的插头为绿色的，后窗除霜开关为黑色。
 - B). 后备箱开关和后雾灯开关的插头也仅仅区别在颜色上，样式完全一样。
 - C). 每个开关的插头和其相对的开关上都有相应的颜色标记，要注意。
- 3). 以上的两组开关在装复时，即使很熟练的技师也极易装错。维护方便是设计过程中应该考虑的因素之一，在提醒同行多注意以上的几个插头的同时，我也希望汽车厂家对此设计能有所改进，以减少不必要的麻烦。