

P2096: 00 目标 AF 反馈系统浓度过低故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P2096: 00	目标 AF 反馈系统浓度过低

故障码分析:

检测条件:

- 在目标A/F反馈控制下，PCM监测目标A/F的燃油调整。如果燃油调整超过技术规范规定，PCM即可确定目标A/F反馈系统混合气太稀。

诊断支持说明:

- 这是一个连续监控器（燃油系统）。
- 如果PCM在两次连续的驾驶循环中检测到上述故障状态，或者PCM在一次驾驶循环中检测到上述故障状态而同一个故障的DTC已存储在PCM中，则MIL会发亮。
- 如果PCM在第一个驾驶循环期间探测到上述故障状态，那么可获得待定码。
- 可以获得冻结帧数据。
- DTC被储存在PCM内存中。

可能的原因:

- 排气管漏气
- HO2S故障
- IAT传感器故障
- ECT传感器故障
- 进气系统里的吸气
- A/F传感器故障
- MAF传感器故障
- 燃油管路压力不足
- 燃油泵部件故障
- 燃油渗漏
- 点火系统操作不当
- 发动机压缩不够
- 喷油嘴故障
- PCM 故障

故障码诊断流程:

- 1) . 确认冻结帧数据是否已被记录?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 在修理通知单上记录下冻结帧, 然后转至下一步。
- 2) . 确认可提供的相关服务信息, 是否有任何相关维修信息?
 - 是: 根据可获得的维修信息进行维修或诊断。如果未对汽车进行修理, 则执行下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 3) . 检查有关待定码或各个已储存的DTC
 - A) . 开启点火开关(发动机关闭)
 - B) . 确认相关待定码或已储存的DTC。
 - C) . DTC P2177:00 或P2187:00 是否也存在?
 - 是: 执行适用的DTC 检查。
 - 否: 执行下一步。
- 4) . 确定冻结帧数据的触发DTC, 是否显示DTC P2096:00?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 执行冻结帧数据DTC 检查。
- 5) . 检查HO2S是否正常?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 目视检查TWC和HO2S之间是否有废气泄漏, 若没有泄漏, 则应更换 HO2S, 然后执行步骤17。
- 6) . 确认当前的输入信号状态
 - A) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
 - B) . 检查以下各个PIIDs。
 - a). ECT
 - b). MAF
 - c). TP_REL
 - d). VSS
 - C) . PIIDs 是否正常?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 根据检查结果检查有故障的部件。然后执行步骤17。

7) . 检查在冻结帧数据情况下电流输入信号状态

- A) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
- B) . 确认冻结帧数据状态下的以下PIIDs。
 - a). ECT
 - b). MAF
 - c). TP_REL
 - d). VSS
- C) . PIIDs是否正常?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 根据检查结果检查有故障的部件。然后执行步骤17。

8) . 检查A/F传感器是否正常?

- 是: 执行下一步。
- 否: 目视检查排气歧管和A/F传感器之间的废气泄漏, 若没有泄漏, 则应更换A/F 传感器, 然后执行步骤17。

9) . 检查MAF传感器的电流输入信号状态

- A) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC-2。
- B) . 起动发动机。
- C) . 访问MAF PID。
- D) . 检查MAF PID是否根据发动机转速而快速变化。
- E) . PID是否正常?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 更换MAF/IAT 传感器, 然后执行步骤17。

10) . 检查进气系统是否吸气过量

- A) . 目视检查进气系统使用的软管是否松脱, 存在裂缝或损伤。
 - 是: 维修或更换有故障的零件, 然后进行步骤17。
 - 否: 执行下一步。

11) . 检查燃油管路压力是否正常?

- 是: 执行步骤13。
- 否: 执行下一步。

12) . 检查燃油系统是否存在燃油渗漏

- A) . 目视检查燃油系统是否有燃油渗漏?
 - 是: 维修或更换有故障的零件, 然后进行步骤17。
 - 否: 更换燃油泵部件, 然后执行步骤17。

13) . 检查点火线圈线束

- A) . 检查所有气缸与点火线圈相关的线束情况(间歇式开路或者短路), 线束情况是否正常?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 修理线束, 然后执行步骤17。

- 14) . 检查点火系统操作，在各个气缸中是否都见到强烈的蓝色火花?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 按照火花测试结果修理或者更换故障零件。然后执行步骤17。
- 15) . 检查发动机压缩是否存在故障?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 对发动机进行检修，然后执行步骤17。
- 16) . 检查喷油嘴是否存在故障?
 - 是: 更换喷咀，然后执行下一步骤。
 - 否: 执行下一步。
- 17) . 确认DTC P2096:00的故障检修是否已经完成
 - A) . 确保重新连接所有断开的连接器。
 - B) . 使用汽车故障诊断仪 清除PCM存储器中的DTC。
 - C) . 运行PCM自适应内存行驶模式。
 - D) . 是否存在该DTC的待定码?
 - 是: 更换PCM，然后执行下一步骤。
 - 否: 执行下一步。
- 18) . 将汽车故障诊断仪连接至DLC- 2。
- 19) . 在车辆得到识别之后，从汽车故障诊断仪的初始化屏面中选择下述项目。
 - A) . 如果使用笔记本电脑
 - 选择“自检”。
 - 选择“模块”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“检索CMDTC”。
 - B) . 如果使用掌上电脑
 - 选择“模块测试”。
 - 选择“PCM”。
 - 选择“自检”。
 - 选择“检索CMDTC”。
- 20) . 根据汽车故障诊断仪屏幕上的指示检验DTC。
- 21) . 按下DTC屏幕上的清除按钮，以清除DTC。
- 22) . 是否出现 DTC。
 - 是: 执行相应 DTC 检测。
 - 否: 检修完成。