

P0172 燃油修正值偏浓故障解析

故障码说明：

故障码	故障类型	故障说明	故障原因
P0172	B	燃油修正值偏浓	1. 进气系统阻塞 2. 喷油器泄漏 3. 燃油压力过高

故障码诊断流程：

1. 检查进气系统是否有堵塞	
若正常，进行下一步检查	若异常，更换相关零部件或疏通进气系统
2. 检查燃油压力	
若正常，进行下一步检查	若异常，检查燃油管路及燃油泵
3. 检查喷油嘴	
若正常，更换 ECM	若异常，更换喷油嘴