

P1745 变速比变化率的监控故障分析

故障码说明:

DTC	说明
P1745	变速比变化率的监控

1). 工作原理

CVT-ECU 通过监测内部计算值执行故障检测。

故障码分析:

1). 判断标准

A). 变速比变化率大于标准值。

2). 可能的原因

A). CVT-ECU 故障

故障码诊断流程:

1). 清除故障诊断代码后, 重新检查症状

A). 问题: 检查结果是否正常?

a). 是: 间歇性故障

b). 否: 更换 CVT-ECU。