

P0135 上游氧传感器加热电路故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P0135	上游氧传感器加热电路故障

故障码诊断流程:

- 1). 接上诊断仪及转接器, 将点火开关置于“ON”。
 - 下一步
- 2). 拨下线束上氧传感器的接头, 用万用表检查该接头 C# (与氧传感器白色连接线相对)、D# (与氧传感器白色连接线相对) 针脚间的电压值是否为 12V 左右。
 - 是 下一步
 - 否 到步骤 4
- 3). 用万用表检查氧传感器 C# (白色)、D# (白色) 针脚间的电阻值在 20℃下是否在 2~5Ω 之间。
 - 是 下一步
 - 否 更换传感器
- 4). 检查氧传感器加热电路中的 8A 保险丝是否熔断。
 - 是 更换保险丝
 - 否 下一步
- 5). 检查 ECU 的 1#、主继电器 87# 的针脚分别与传感器接头 C# (与氧传感器白色连接线相对)、D# (与氧传感器白色连接线相对) 针脚之间的线路是否断路或对电源或对地短路。
 - 是 修理或更换线束
 - 否 诊断帮助