

P1604、P1605 EEPROM故障解析

故障码说明:

故障码	故障说明	故障原因
P1604	EEPROM 内存出错	ECM 内部故障
P1605	Flash EEPROM 内存出错	ECM 内部故障

故障码诊断流程:

发动机ECM内部出错，更换发动机ECM

LAUNCH