


P0480、P0481 冷却风扇故障解析

故障码说明:

| 故障码 | 故障说明 | 故障原因 |
|-------|-------------|---------------------------------|
| P0480 | 冷却风扇有故障 | 1. 线路有故障 2. 风扇有故障 |
| P0481 | 左侧冷却风扇高速有故障 | 1. 左侧风扇线路有故障 2. 风扇 2# 继电器有故障 |

检查线路



故障码诊断流程：

| | |
|--|------------------|
| 1.检查冷却风扇电机 | |
| 脱开冷却风扇电机线束连接器，检查风扇电机是否正常 | |
| 若正常，进行下一步检查 | 若异常，则更换冷却风扇电机 |
| 2.检查冷凝器风扇电机 | |
| 脱开冷凝器风扇电机线束连接器，检查风扇电机是否正常 | |
| 若正常，进行下一步检查 | 若异常，则更换冷凝风扇电机 |
| 3.检查风扇继电器 | |
| 检查风扇1#继电器、2#继电器、3#继电器是否有故障 | |
| 若正常，则进行下一步检查 | 若异常，则更换继电器 |
| 4.检查线束和连接器 | |
| (1)脱开发动机ECM线束连接器，将点火开关转到ON，用万用表检测ECM连接器端子67-E6和端子50-E6与车身的电压，应为9~14V | |
| 若正常，则进行下一步检查 | 若异常，则修理或更换线束或连接器 |
| (2)将发动机ECM线束连接器端子67-E6与车身连接，冷却风扇应低速运转，冷凝器风扇工作 | |
| 若正常，则进行下一步检查 | 若异常，则进行第5步检查 |
| (3)保持(2)，将发动机ECM线束连接器端子50-E6与车身连接，冷却风扇应高速运转，冷凝风扇工作 | |
| 若正常，则更换发动机ECM | 若异常，则进行下一步检查 |
| 5.检查风扇和继电器间的线束和连接器 | |
| 若正常，则更换发动机ECM | 若异常，则修理或更换线束或连接器 |