


P0505 怠速控制故障解析

故障码说明：

故障码	故障说明	故障原因
P0505	怠速控制出错	1. 怠速控制阀线路故障，端子接错 2. 进气系统漏气、怠速阀孔堵塞 3. 阀体损坏

检查线路

怠速步进电机



故障码诊断流程:

1. 检查怠速控制阀的安装环境	
1) 检查进气系统是否漏气	
2) 检查怠速阀孔是否堵塞	
若正常，则进行下一步检查 若异常，则进行修理	
2. 检查发动机 ECM 和怠速控制阀线束连接器	
1) 脱开发动机 ECM 线束连接器	
2) 脱开怠速控制阀线束连接器	
3) 怠速控制阀连接器端子 A-I9 与发动机 ECM 连接器端子 34-E6 间电阻应小于 1Ω	
4) 怠速控制阀连接器端子 B-I9 与发动机 ECM 连接器端子 33-E6 间电阻应小于 1Ω	
5) 怠速控制阀连接器端子 C-I9 与发动机 ECM 连接器端子 53-E6 间电阻应小于 1Ω	
6) 怠速控制阀连接器端子 D-I9 与发动机 ECM 连接器端子 54-E6 间电阻应小于 1Ω	
若正常，则进行下一步检查	若异常，则修理或更换线束或连接器
3. 检查怠速控制阀安装状态	
怠速控制阀是否按规定扭矩要求拧紧 扭矩要求：1.8~3Nm	
若正常，则进行下一步检查	若异常，则重新正确安装怠速控制阀
4. 怠速控制阀复位检查	
1) 脱开发动机 ECM 线束连接器 5 分钟以上后接上	
2) 把点火开关置于 ON, 不起动发动机, 点火开关回位 OFF, 连续两次	
3) 启动发动机, 发动机运转应良好	
若正常，则退出检查	若异常，则进行下一步检查
5. 检查怠速控制阀	
拆下怠速控制阀，安装一个好的怠速控制阀并进行行驶试验，读取故障码	
若仍有故障码 P0505，则更换发动机 ECM 若没有故障码，则更换怠速控制阀	