

# B2271 点火等待监控器故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
B2271	点火等待监控器故障

当检测到故障，如 AM2 保险丝存在开路、保险丝和主体 ECU 之间的线束存在开路或短路、主体 ECU 内部的IG 输出电路存在短路、主体 ECU 和继电器之间存在短路以及继电器存在短路时，输出此 DTC。

### 建议：


当更换一个新的主体 ECU 且连接蓄电池负极（-）端子时，电源模式变为 IG-ON 模式。当拆卸并重新安装蓄电池时，拆卸蓄电池之前所选的电源模式将被保存。

更换主体 ECU 之后，为发动机停机器系统执行登记步骤。

## 故障码分析：

DTC 编号	DTC 检测条件	故障部位
B2271	保持电路、主体ECU内部的IG1继电器执行器电路或IG2 继电器执行器电路存在开路或短路	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AM2保险丝</li> <li>• 主体ECU</li> <li>• 线束或连接器</li> </ul>

### 线路图



## 故障码诊断流程

1). 检查 DTC 输出


A). 删除 DTC。

建议：在清除所有 DTC 之后，检查在打开点火开关 (IG) 6 秒后，故障是否再次出现。

- B). 再次检查 DTC。  
 有输出：检查间歇性故障。  
 无输出：进行下一步。
- 2) 检查保险丝 (AM2)  
 A). 从发动机室 J/B 上拆卸 AM2 保险丝。  
 B). 测量保险丝电阻。  
 标准电阻：低于 1 Ω  
 正常：进行下一步  
 异常：更换保险丝
- 3). 检查线束 (主体 ECU - 蓄电池)  
 A). 断开 E6 和 E7 ECU 连接器。  
 B). 根据下表中的值测量电压。  
 标准电压

端子编号 ( 符号 )	条件	规定条件
E7-6 (AM 1) - 车身接地	始终	10 至 14V
E6-1 (AM 2) - 车身接地	始终	10 至 14V

线束侧：



正常：更换主体 ECU  
 异常：修理或更换线束或连接器