

P1773 ABS 信息 (ABS/ASC) 故障分析

故障码说明:

DTC	说明
P1773	ABS 信息 (ABS/ASC)

1). 故障诊断代码设置条件

A/T-ECU 起动车后大约 1 秒时, 车速在 55 km/h 或更高的情况下, 通过 CAN 通信接收到 ABS/ASC 异常信号。

故障码分析:

可能的原因

- 1). CAN 故障
- 2). ABS/ASC-ECU 故障

故障码诊断流程:

- 1). 检查 ABS/ASC-ECU。
 - A). 检查是否发生与 ABS/ASC-ECU 相关的故障。
 - B). 问题: 检查结果是否符合要求?
 - a). 是: 转到第 2 步。
 - b). 否: 修理或更换故障部分。
- 2). 检查 ABS/ASC-ECU 插接器针脚端子与连接状态。
 - A). 问题: 检查结果是否正常?
 - a). 是: 转到第 3 步。
 - b). 否: 修理或更换故障部分。
- 3). 清除故障诊断代码, 并短时间驾驶车辆。
 - A). 检查并确认显示正常代码。
 - B). 问题: 检查结果是否正常?
 - a). 是: 程序完成。
 - b). 否: 返回至起点。