

# C0026、C0027、C0028 轮速变化过大故障解析

## 故障码说明：

OBD-II 故障码	故障诊断	故障部位
C0026	右前轮速变化过大	1. 拆除保护性导管，并检查线路是否损坏、短路、和受污染。 2. 检查端子是否变形和/或受损坏。 3. 利用备用的阳 / 阴端子，检查端子的接触（保持力）。 4. 从连接器上拆卸端子，检查导线压接的端子是否正确。 5. 齿圈可能损坏。
C0027	左后轮速变化过大	
C0028	右后轮速变化过大	

## 故障码诊断流程：

故障码 C0026、C0027、C0028 的检查原理和步骤与检查故障码 C0025 相同。请参照 C0025。