


C2116 泵电动机供电电压过低故障解析


故障码说明：

DTC	说明
C2116	泵电动机供电电压过低

1). 电路图



ASC-ECU
A-08



线色代码:

B: 黑色	LG: 浅绿色	G: 绿色	L: 蓝色	W: 白色
Y: 黄色	SB: 天蓝色	BR: 棕色	O: 橙色	GR: 灰色
R: 红色	P: 粉红色	PU: 紫色	V: 紫罗兰色	

2). 工作原理

- ASC-ECU 中包含了泵电动机的供电电路（1 号端子）。泵电动机由 ASC-ECU 中集成的电机开关加电。
- 泵电动机开关（集成在 ASC-ECU 中）始终是关闭的，除非车辆起动时启动电机电磁阀检查情况下才打开。
- ASC-ECU 通过打开 ECU 内置的泵电动机开关来启用泵电动机。

故障码分析:

1). 诊断代码的设置条件

在以下情况下，将会设置此故障诊断代码：

- A). 当泵电动机未处于工作状态时，其供电电压在一段持续时间内异常过低。
- B). 泵电动机未处于工作状态时，其供电电压在一段持续时间内异常过高。

2). 可能的原因

A). 当前故障

- a). 易熔线故障
- b). 线束和插接器损坏
- c). 蓄电池或交流发电机异常
- d). ASC-ECU 故障

B). 历史故障

- a). 执行诊断时要特别注意 ASC-ECU 电机的供电电路（ASC-ECU 插接器 A-08 的 1 号端子）与接地电路（ASC-ECU 插接器 A-08 的 47 号端子）之间的线束和插接器故障。

故障码诊断流程:

1). 诊断仪 CAN 总线诊断

- A). 使用诊断仪来诊断 CAN 总线。
- B). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 3 步。
 - b). 否：修理 CAN 总线。完成后，转到第 2 步。

2). 复位 CAN 总线后重新检查故障诊断代码

- A). 问题：是否设置了故障诊断代码 C2116？
 - a). 是：转到第 3 步。
 - b). 否：该诊断结束。

3). 易熔线检查：检查 26 号易熔线。

- A). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 4 步。
 - b). 否：更换 26 号易熔线。

4). 蓄电池检查

- A). 问题：蓄电池是否状况良好？
 - a). 是：转到第 5 步。
 - b). 否：充电或更换蓄电池。

5). 充电系统检查

- A). 问题：充电系统是否状况良好？
 - a). 是：转到第 6 步。

b). 否：修理或更换充电系统部件。


6). ASC-ECU 插接器 A-08 处的电压测量

A). 断开 ASC-ECU 插接器，将专用工具 ASC 检查线束与线束侧的插接器连接，然后测量专用工具插接器侧的电压。

注：不要将专用工具 ASC 检查线束与 ASC-ECU 连接。

B). 将点火开关转到 ON (接通) 位置。

C). 测量 1 号端子与车身接地之间的电压。(正常：约为蓄电池电压)



D). 问题：检查结果是否正常？

a). 是：转到第 8 步。

b). 否：转到第 7 步。

7). 插接器检查：ASC-ECU 插接器 A-08。


A). 问题：检查结果是否正常？

a). 是：电磁阀供电电路中可能存在断路或短路。修理 ASC-ECU 插接器 A-08 的 1 号端子与 26 号易熔线之间的线束。

b). 否：修理失效的插接器。

8). ASC-ECU 插接器 A-08 处的电阻测量

- A). 断开 ASC-ECU 插接器, 将专用工具 ASC 检查线束与线束侧插接器连接然后测量专用工具插接器侧的电阻。
- B). 47 号端子与车身接地之间的电阻 [正常: 能够导通 (小于等于 2 Ω)]



C). 问题: 检查结果是否正常?

- a). 是: 转到第 10 步。
- b). 否: 转到第 9 步。

9). 插接器检查: ASC-ECU 插接器 A-08。

- A). 问题: 检查结果是否正常?
- a). 是: 接地电路中可能存在断路。修理 ASC-ECU 插接器 A-08 的 47 号端子与车身接地之间的线束。
- b). 否 : 修理失效的插接器。

10). 检查是否重设了故障诊断代码。

- A). 以大于等于 20 km/h 的速度驾驶车辆。
- B). 问题：是否设置了故障诊断代码 C2116？
 - a). 是：更换 ASC-ECU。
 - b). 否：间歇性故障。

LAUNCH