

# 座椅无后退功能

## 故障描述:

一辆克莱斯勒 300C 轿车，用户反映座椅无后退功能。

## 故障诊断:

- 1). 根据用户反映的故障症状，我们怀疑是系统程序可能出现了软性故障，重新设定一下应该能够解决问题。
- 2). 于是我们利用信息台进行设置，但故障依旧。之后，我们再利用专用故障诊断仪进行设定后，故障排除。

## 维修总结:

其实这类故障广大同行们应该也遇到过，有些操作虽然可以通过手动操作相关按键实现，但有时并不一定好用。因此，在遇到这种情况时，我们还应该考虑先通过故障诊断仪进行操作，不要急于动手“大修”。