

P0130上游氧传感器信号不合理故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0130	上游氧传感器信号不合理

故障码分析：

- 1). 当上游氧传感器信号出现以下几种情况时，系统判断为上游氧传感器信号不合理。
 - A). 上游氧传感器信号长时间维持在较低的电压范围（0.1~0.4 伏）
 - B). 上游氧传感器信号长时间维持在较高的电压范围（0.6~1.5 伏）但下游氧传感器信号始终在0.1 伏以下。

故障码诊断流程：

需要的设备：（有EOBD 功能诊断仪、数字式多用表、正确的电路连接图）

步骤一：使用诊断仪读 故障信息内容

读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码	故障灯灭	有故障代码
	P0130		P0130
维修提示：故障已经被确认可能存在以下问题		维修提示：故障未被最终确认，等待ECU 完成最终检测	
1). 上游氧传感器损坏需要更换			