

P0322转速信号传感器信号丢失故障解析


故障码说明：

DTC	说明
P0322	转速信号传感器信号丢失故障

故障码分析：

- 1). 当发动机启动后ECU 同时对转速传感器信号和相位传感器信号进行监测。如果可以连续的得到相位传感器的信号但收不到转速传感器信号，系统判断为转速传感器信号丢失。
- 2). 电路简图：

示意图：



故障码诊断流程:

需要的设备：（有EOBD 功能诊断仪、数字式多用表、正确的电路连接图）

步骤一：使用诊断仪读 故障信息内容

读取结果一		读取结果二	
故障灯亮	有故障代码 P0322	故障灯灭	有故障代码 P0322
维修提示：故障已经被确认可能存在以下问题	维修提示：故障未被最终确认，可能是间歇性故障检查以下项目		
1). 转速传感器连接到ECU 15 号脚的电路开路 2). 转速传感器连接到ECU 34 号脚的电路开路 3). 转速传感器线圈开路		1). 转速传感器连接到ECU15 号脚的电路电阻 2). 转速传感器连接到ECU34 号脚的电路电阻 3). 转速传感器线圈电阻	

LAUNCH