

C0194泵电机电路电流短路故障解析

故障码说明：

| DTC | 说明 |
|-------|-----------|
| C0194 | 泵电机电路电流短路 |

故障码分析：

1). 电路说明

ECU 能通过泵电机电路侦测到电流高于/低于固定阈值。

2). 故障诊断代码设置条件

当满足下列条件时，设置 DTC C0194:

- 1). 泵电机运行
- 2). 泵电机运行 0.15 毫秒电流超过电流阈值。

3). 诊断故障代码设置时执行的动作

- A). 在 ECU 中存储故障码 C0194
- B). ABS 和 DRP 失效
- C). 相应的报警灯和 DIC 信息显示

4). 清除故障诊断代码的条件

- A). 若设置 DTC C0194 的条件不再存在，则可以通过利用适当的扫描工具清除诊断故障代码。
- B). 100 个驱动周期中再没有发生此故障，此故障代码将从历史数据中清除。

故障码诊断流程:

典型的原因:

- A). 泵电机线圈阻抗极低
- B). 泵电机高电位端接地短路

| C0194 - 泵电机电路电流短路 | | | | |
|-------------------|---|------------------|-------|-----------------|
| 步骤 | 诊断动作 | 期望值 | 是 | 否 |
| 1 | 是否读取故障 诊断代码? | | 至步骤 2 | 至“读取故障 诊断代码” |
| 2 | 连接诊断仪 1). 使用诊断 仪使泵电 机运行在 做电机测 试期间是 否听到任 何反常的 噪声? | | 至步骤 7 | 至步骤 3 |
| 3 | 1). 熄火 2). 断开蓄电池负极电缆。 3). 从 ECU 上 断开 ECU 线束。 4). 拆分 ECU 和 HCU 5). 检查泵电 机在 HCU 上端子之 间的电阻 电阻值是 否在规定 范围内? | 100 - 200 毫 欧 | 至步骤 4 | 至步骤 7 |
| 4 | 检查泵电机 HCU 上的所有 端子和 HCU 电 机外壳间之间 的电阻值每 一步中电阻值是 | 大于 100 千 欧 | 至步骤 5 | 至步骤 7 |

| | | | | |
|---|----------------------|--|----------|-------|
| | 否在规定范围内？ | | | |
| 5 | 更换 ECU 是否完成修理？ | | 至步骤 6 | |
| 6 | 用扫描工具清除 DTCDTC 是否复位？ | | 至步骤 7 | 系统 OK |
| 7 | 更换 HCU 是否完成修理？ | | 至步骤 8 | |
| 8 | 用扫描工具清除 DTCDTC 是否复位？ | | 至步骤 2 | 系统 OK |

LAUNCH