


P0657 节气门控制伺服继电器电路故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0642	节气门控制伺服继电器电路故障

1). 电路图



线色代码:

B:黑色	LG:浅绿色	G:绿色	L:蓝色	W:白色
Y:黄色	SB:天蓝色	BR:棕色	O:橙色	GR:灰色
R:红色	P:粉红色	PU:紫色	V:紫罗兰色	

2). 工作原理

- A). 蓄电池电压供至节气门控制伺服继电器（4号端子）。
- B). 蓄电池电压从发动机控制继电器（2号端子）供至节气门控制伺服继电器（2号端子）。
- C). 发动机-ECU（84号端子）接通单元中的功率晶体管来接通继电器，从而为节气门控制伺服继电器（1号端子）供电。
- D). 接通节气门控制伺服继电器时，蓄电池电压由节气门控制伺服继电器（3号端子）供至发动机-ECU（72号端子）。
- E). 点火开关ON信号输入到发动机-ECU时，发动机-ECU接通节气门控制伺服。

故障码分析:

1). 检查条件

- A). 蓄电池正极电压高于 8.3 V。

2). 判断标准

- A). 电子控制节气门系统的电路电压应小于等于 6.0V。

3). 可能的原因

- A). 节气门控制伺服发生故障。
- B). 发动机-ECU发生故障。
- C). 节气门控制伺服继电器电路断路 / 短路或线束损坏或插接器接触松动。

故障码诊断流程:

1). 插接器检查: 节气门控制伺服继电器插接器 A-21X

- A). 问题: 检查结果是否正常?
 - a). 是: 转到第 2 步。
 - b). 否: 修理或更换插接器。

2). 检查节气门控制伺服继电器本身。

- A). 从节气门体总成上拆下进气软管。
- B). 将点火开关转至 ON 位置。
- C). 验证节气门根据加速踏板的操作情况而打开或关闭。
- D). 问题: 检查结果是否正常?
 - a). 是: 转到第 3 步。
 - b). 否: 更换节气门控制伺服继电器。

- 3). 测量节气门控制伺服继电器插接器 A-21X 处的电压。
 - A). 拉出继电器，并在继电器盒侧进行测量。
 - B). 4 号端子与接地之间的电压。
 - a). 正常：系统电压
 - C). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 4 步。
 - b). 否：检查并修理蓄电池与节气门控制伺服继电器插接器 A-21X（4 号端子）之间的线束。
- 4). 测量节气门控制伺服继电器插接器 A-21X 处的电压。
 - A). 拉出继电器，并在继电器盒侧进行测量。
 - B). 点火开关：ON
 - C). 2 号端子与接地之间的电压。
 - a). 正常：系统电压
 - D). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 6 步。
 - b). 否：转到第 5 步。
- 5). 插接器检查：发动机控制继电器插接器 A-33X。
 - A). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：检查并修理发动机控制继电器插接器 A-33X（2 号端子）与节气门控制伺服继电器插接器 A-21X（2 号端子）之间的线束。
 - b). 否：修理或更换插接器。
- 6). 插接器检查：发动机-ECU 插接器 B-09。
 - A). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 7 步。
 - b). 否：修理或更换插接器。
- 7). 测量发动机-ECU 插接器 B-09 处的电压。
 - A). 开插接器，并在线束侧进行测量。
 - B). 发动机-ECU 线束插接器的 72 号端子接地。
 - C). 4 号端子与接地之间的电压。
 - a). 常：系统电压。
 - D). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 否：转到第 8 步。
 - b). 是：检查并修理节气门控制伺服继电器插接器 A-21X（1 号端子）与发动机-ECU 插接器 B-09（84 号端子）之间的线束。
- 8). 测量发动机-ECU 插接器 B-09 处的电压。
 - A). 开插接器，并在线束侧进行测量。
 - B). 断开节气门控制伺服继电器 A-21X。
 - C). 跨接线连接 3 号端子和 4 号端子。
 - D). 2 号端子与接地之间的电压。

- a). 常：系统电压。
- E). 检查结果是否正常？
 - a).. 转到第 9 步。
 - b).. 检查并修理节气门控制伺服继电器插接器 A-21X (3 号端子) 与发动机-ECU 插接器 B-09 (72 号端子) 之间的线束。
- 9). 检查蓄电池与节气门控制伺服继电器插接器 A-21X (4 号端子) 之间的线束。
 - A). 查供电线路是否损坏。
 - B). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 10 步。
 - b).. 修理损坏的线束。
- 10). 检查发动机控制继电器插接器 A-33X (2 号端子) 与节气门控制伺服继电器插接器 A-21X (2 号端子) 之间的线束。
 - A). 查供电线路是否损坏。
 - B). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 11 步。
 - b).. 修理损坏的线束。
- 11). 检查节气门控制伺服继电器插接器 A-21X (1 号端子) 与发动机-ECU 插接器 B-09 (84 号端子) 之间的线束。
 - A). 查接地线路是否损坏。
 - B). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 12 步。
 - b).. 修理损坏的线束。
- 12). 检查节气门控制伺服继电器插接器 A-21X (3 号端子) 与发动机-ECU 插接器 B-09 (72 号端子) 之间的线束。
 - A). 查输出线路是否损坏。
 - B). 问题：检查结果是否正常？
 - a). 是：转到第 13 步。
 - b). 否：修理损坏的线束。
- 13). 诊断仪故障诊断代码。
 - A). 重新确认故障诊断代码。
 - B). 问题：是否已设置故障诊断代码？
 - a). 是：更换发动机-ECU。
 - b). 否：间歇性故障。