

P2121 节气门 踏板位置 传感器故障解析

故障码说明：

| DTC | 说明 |
|-------|------------------------------|
| P2121 | 节气门/ 踏板位置传感器/ 开关“D” 电路范围/ 性能 |

提示：该 DTC 与加速踏板位置传感器有关。

故障码分析：

| DTC编号 | DTC 检测条件 | 故障部位 |
|-------|--|--|
| P2121 | VPA和VPA2之间的电压差低于0.4V 或 高于 1.2V达0.5秒（单程检测逻辑） | <ul style="list-style-type: none"> • 加速踏板位置传感器 • ECM |

失效保护

加速踏板位置传感器有 2 个（主和副）传感器电路。如果任何一个传感器电路发生故障，则 ECM 将检测到两个传感器电路之间的异常信号电压差，并切换至应急模式。在应急模式下，使用正常电路计算加速踏板开度，以使车辆继续行驶。如果两个电路都出现故障，则 ECM 将认为加速踏板开度为全关。在这种情况下，如同发动机处于怠速状态下，节气门将保持关闭。如果检测到通过条件并将点火开关置于 OFF 位置时，失效保护操作将停止，系统返回正常状态。

故障码诊断流程：

提示：使用汽车故障诊断仪读取定格数据。存储 DTC 时，ECM 将车辆和驾驶条件信息记录为定格数据。进行故障排除时，可借助定格数据确定故障出现时车辆是运行还是停止、发动机是暖机还是冷机、空燃比是稀还是浓，以及其他数据。

- 1). 使用汽车故障诊断仪读取值 (ACCEL SENSOR OUT NO. 1 和 ACCEL SENSOR OUT NO. 2)
 - A). 将汽车故障诊断仪连接到 DLC3。
 - B). 将点火开关置于 ON 位置，并打开诊断仪。



踩下



松开

- C). 进入以下菜单: Powertrain/Engine and ECT/Data List/Accel Sensor Out No. 1 and Accel Sensor Out No. 2。
 D). 读取诊断仪上显示的值。

标准电压

| 加速踏板的操作 | Accel Sensor Out No. 1 | Accel Sensor Out No. 2 |
|---------|------------------------|------------------------|
| 松开 | 0.5 至 1.1 V | 1.2 至 2.0 V |
| 踩下 | 2.6 至 4.5 V | 3.4 至 4.8 V |

正常: 进行下一步

异常: 转至步骤 3

- 2). 检查 DTC 是否再次输出 (加速踏板位置传感器 DTC)

- A). 将汽车故障诊断仪连接到 DLC3。
 B). 将点火开关置于 ON 位置, 并打开诊断仪。
 C). 清除 DTC。
 D). 起动发动机。
 E). 使发动机怠速运转 15 秒。
 F). 进入以下菜单: Powertrain/Engine and ECT/DTC。
 G). 读取 DTC。

结果

| 结果 | 转至 |
|--------------|----|
| 输出 DTC P2121 | A |
| 未输出 DTC | B |


A: 更换 ECM

B: 结束

- 3). 检查线束和连接器 (加速踏板位置传感器 - ECM)


- A). 断开加速踏板位置传感器连接器。

线束连接器前视图:
 (至加速踏板位置传感器)



B). 断开 ECM 连接器。

线束连接器后视图：（至 ECM）



C). 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻（断路检查）

| 诊断仪连接 | 条件 | 规定状态 |
|------------------------------|----|--------|
| A18-6 (VPA) - D35-18 (VPA) | 始终 | 小于 1 Ω |
| A18-5 (EPA) - D35-20 (EPA) | 始终 | 小于 1 Ω |
| A18-4 (VCPA) - D35-26 (VCPA) | 始终 | 小于 1 Ω |
| A18-3 (VPA2) - D35-19 (VPA2) | 始终 | 小于 1 Ω |
| A18-2 (EPA2) - D35-21 (EPA2) | 始终 | 小于 1 Ω |
| A18-1 (VCP2) - D35-27 (VCP2) | 始终 | 小于 1 Ω |

标准电阻（短路检查）

| 诊断仪连接 | 条件 | 规定状态 |
|-----------------------------------|----|-----------|
| A18-6 (VPA) 或 D35-18 (VPA)-车身搭铁 | 始终 | 10 kΩ 或更大 |
| A18-5 (EPA) 或 D35-20 (EPA)-车身搭铁 | 始终 | 10 kΩ 或更大 |
| A18-4 (VCPA) 或 D35-26 (VCPA)-车身搭铁 | 始终 | 10 kΩ 或更大 |
| A18-3 (VPA2) 或 D35-19 (VPA2)-车身搭铁 | 始终 | 10 kΩ 或更大 |
| A18-2 (EPA2) 或 D35-21 (EPA2)-车身搭铁 | 始终 | 10 kΩ 或更大 |
| A18-1 (VCP2) 或 D35-27 (VCP2)-车身搭铁 | 始终 | 10 kΩ 或更大 |

D). 重新连接加速踏板位置传感器连接器。

E). 重新连接 ECM 连接器。

正常：进行下一步

异常：维修或更换线束或连接器

- 4). 更换加速踏板总成
- 5). 检查 DTC 是否再次输出（加速踏板位置传感器 DTC）
 - A). 将汽车故障诊断仪连接到 DLC3。
 - B). 将点火开关置于 ON 位置，并打开诊断仪。
 - C). 清除 DTC。
 - D). 起动发动机。
 - E). 使发动机怠速运转 15 秒。
 - F). 进入以下菜单：Powertrain/Engine and ECT/DTC。
 - G). 读取 DTC。

结果

| 结果 | 转至 |
|--------------|----|
| 输出 DTC P2121 | A |
| 未输出 DTC | B |

A: 更换 ECM

B: 结束