

无法启动故障

故障描述:

一辆一汽-大众迈腾 2008 款 1.8T 轿车行驶 185462KM 后, 车主反映车该车无法起动。

故障诊断:

- 1). 维修人员试车, 发现起动时仪表板上出现黄色转向盘标志。打开点火开关, 仪表板立即点亮, 并伴有转向柱解锁的“咔嗒”声, 正常。检测发动机控制单元, 发现故障码 01299——钥匙出错。检测舒适系统控制单元 J393, 发现故障码 02811——转向柱锁控制单元 J764 故障, 偶发。
- 2). 由于发动机控制单元能够获得钥匙出错的信息, 转向柱锁也能正常解除, 说明 J764 向 J393 发出了正确的防盗验证信息, 所以舒适系统控制单元 J393 出现故障的可能性较大。
- 3). 更换 J393 并做防盗匹配, 故障排除。