

仪表盘偶尔提示转向柱锁故障

故障描述:

一辆一汽-大众迈腾 1.8TSI 轿车行驶 172596KM 后, 车主反映仪表盘偶尔提示转向柱锁故障。

故障诊断:

- 1). 维修人员检测发现, 在防盗控制单元中有故障码 02823——转向柱锁在未达到锁止条件的情况下出现锁止。根据迈腾第 4 代防盗系统的特点, 转向柱锁止条件中应包括 P 挡信号和车速为 0 km/h 的信号。
- 2). 读取 J527 控制单元中的数据流, 无异常, 然而在读取防抱死制动系统控制单元的数据时却发现, 在车辆静止的情况下, 左后轮速在不停地变化。
- 3). 检查发现轮速传感器磁圈上吸附了一小块铁屑, 清理后, 观察一周, 故障没再出现。

LAUNCH