

遥控锁车时无闪灯提示

故障描述:

一辆上海大众帕萨特 2009 款 1.8T 轿车行驶 65982KM 后, 车主反映, 该车遥控锁车时无闪灯提示。

故障诊断:

- 1). 维修人员直观检查, 发现该车用遥控器锁车时中控锁响应正常, 只是两侧的转向灯不闪烁。但开锁时, 转向灯却能闪烁 2 次, 正常。这说明灯光的控制路径没有问题。
- 2). 根据遥控锁车转向灯闪烁的条件, 通过仪表板中央显示屏内显示的图形, 检查各车门的关闭状态, 此时发现行李舱没有关闭。
- 3). 打开行李舱盖重新关闭, 遥控锁车时出现转向灯闪烁 1 次的提示。

LAUNCH