

遥控器不能锁车

故障描述:

一辆上海大众帕萨特 2009 款轿车行驶 95684KM 后，车主反映该车用遥控器不能锁车。

故障诊断:

- 1). 维修人员直观检查发现，仪表板中央显示屏上显示的图形中，驾驶员侧车门是常开的。这表明该车门的门开关始终处于接通状态（帕萨特车型中这种情况较少见，常见的是车门开启但仪表显示关闭）。按照遥控锁车的先决条件，当有车门开启时，中控锁电机将不响应锁车指令。
- 2). 更换驾驶员侧车门锁下方的门开关，关好车门，仪表板中央显示屏显示车门状态正常。拔出钥匙，遥控锁车，中控锁正常响应。

LAUNCH