

# P0700、P0702、P0715、P0720、P0730、 P0740、P0743、P0748、P0753、P0758、 P0763从ETC输出的资料错误故障解析


## 故障码说明：

DTC	说明
P0700	从 ETC 输出的资料错误
P0702	从 ETC 输出的资料错误
P0715	从 ETC 输出的资料错误
P0720	从 ETC 输出的资料错误
P0730	从 ETC 输出的资料错误
P0740	从 ETC 输出的资料错误
P0743	从 ETC 输出的资料错误
P0748	从 ETC 输出的资料错误
P0753	从 ETC 输出的资料错误
P0758	从 ETC 输出的资料错误
P0763	从 ETC 输出的资料错误

ME-SFI 引擎控制模组与 ETC 电子变速箱控制模组经由 CAN 互相传输扭力、转速与换档的相关讯息，在 ME-SFI 系统，这仅是只是一组指示性的故障码。

## 故障码诊断流程：

- 1). 在 ME-SFI 系统出现这个故障时，应该利用故障诊断仪器检查 ETC 系统是否有其他的故障码，如果有优先处理；如果 ETC 系统没有任何故障码则更换 ETC 变速箱控制模组。
- 2). 如果在 ME-SFI 系统与 ETC 系统同时读取到 CAN 通讯线路的故障码，可能是 CAN 线路不良，检查 CAN 线路如果正常则判定 ME-SFI 引擎控制模组故障，因为 CAN 网路控制器整合于 ME-SFI 引擎控制模组内部。



LAUNCH