

C2 402(55)电动机保险丝或电动机故障

故障码说明:

DTC	说明
C2 402 (55)	电动机保险丝或电动机故障

故障码分析:

注意:

如果能够确认2 个以上故障码对应的故障, 消除故障码(可消除的故障码)后以40公里/小时以上的速度行车后重新确认该故障码对应的故障, 按照登记的故障码检查(确认同一个故障码)。

可能原因:

传感器断路 / 短路: 传感器电池正极或负极短路或断路时发生的故障。

LAUNCH

故障码诊断流程:

