

C1 101(51) C1 102(52) 电池电压偏高/偏低故障解析

故障码说明:

DTC	说明
C1 101 (51)	电池电压偏高 (17 伏以上)
C1 102 (52)	电池电压偏低 (9.4 伏以下)

故障码分析:

注意:

如果能够确认2 个以上故障码对应的故障, 消除故障码(可消除的故障码)后以40公里/小时以上的速度行车后重新确认该故障码对应的故障, 按照记的故障码检查(确认同一个故障码)。

可能原因:

电池电压不正常, 电压偏高或偏低时发生。

故障码诊断流程:

