

C1 604(53)ECU内部电路或电磁阀线圈故障

故障码说明:

DTC	说明
C1 604 (53)	ECU 内部电路或电磁阀线圈故障

故障码分析:

注意:

如果能够确认2个以上故障码对应的故障,消除故障码(可消除的故障码)后以40公里/小时以上的速度行车后重新确认该故障码对应的故障,按照登记的故障码检查(确认同一个故障码)。

可能原因:

ECU 内部电路, 阀线圈故障。

故障码诊断流程:

