

2005 年克莱斯勒 300C 车辆防盗安全系统

摘要:

本文档主要介绍 2005 年克莱斯勒 300C 车辆防盗安全系统的故障诊断以及维修拆装方法。

关键字:

克莱斯勒 300C 2005 年 防盗系统 电气诊断 维修 拆装 点火钥匙 应答器

LAUNCH

目录

1. 电气诊断.....	1
1.1 B1A24 点火钥匙未编程.....	1
1.2 B1A25 点火钥匙无效.....	3
1.3 B1A26 编程点火钥匙最多数量.....	5
1.4 B1A27 SKREEM 编程性能故障.....	6
1.5 B1A28 ECM 与 SKIM 不匹配.....	7
1.6 B1A29 SKIM 基站不匹配.....	10
1.7 B1A2A 点火钥匙 1 通讯错误.....	13
1.8 B1A2BA 点火钥匙 2 通讯错误.....	16
1.9 B1A2C 点火钥匙 3 通讯错误.....	19
1.10 B1A2D 点火钥匙 4 通讯错误.....	22
1.11 B1A2E 点火钥匙 5 通讯错误.....	25
1.12 B1A2F 点火钥匙 6 通讯错误.....	28
1.13 B1A30 点火钥匙 7 通讯错误.....	31
1.14 B1A31 点火钥匙 8 通讯错误.....	34
1.15 B1A35 未确认的点火钥匙通讯错误.....	37
1.16 B2101 点火RUN/START 输入电压低.....	40
1.17 B2102 点火RUN/START 输入电压高.....	43
1.18 B210A 系统电压低.....	45
1.19 B210B系统电压高.....	48
1.20 B210D 蓄电池电压低.....	50
1.21 B210E 蓄电池电压高.....	53
1.22 B2204 ECU 配置不匹配.....	55
1.23 B2205 原始的VIN（车辆识别代码）丢失/不相配.....	56
1.24 B2224 SKREEM 内部故障.....	58
1.25 B2228 SKREEM 内部故障RKE.....	58
1.26 B2229 SKREEM 内部故障SKIM.....	59
1.27 U0019 控制器区域网络（CAN）B 总线.....	60
1.28 U0141 与前控制模块失去通讯.....	62
1.29 U0146 与中心网关失去通讯.....	62
1.30 SKREEM验证.....	62
2. 维修信息.....	63
2.1 车辆防盗安全系统—维修信息.....	63
2.1.1 概述.....	63
2.1.2 工作原理.....	64
2.1.3 诊断与测试.....	66
2.2 防盗钥匙遥控进入模块.....	67
2.2.1 概述.....	67
2.2.2 工作原理.....	68
2.2.3 诊断与测试.....	69
2.2.4 拆卸.....	69
2.2.5 安装.....	71
2.3 应答器钥匙.....	73

2.3.1 概述.....	73
2.3.2 工作原理.....	73
2.3.3 标准检测程序.....	74

LAUNCH