

# U0300 PGM-FI系统和AT系统程序版本不匹配故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
U0300	PGM-FI系统和AT系统程序版本不匹配

## 故障码诊断流程：

### 注意：

- 进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。
- 更新PCM 时，不要将点火开关转至LOCK (0) 或ACC (I)位置。如果在完成前将点火开关转至LOCK (0) 或者ACC (I) 位置， PCM 将损坏。

1) . 执行PCM 更新程序（PGM-FI系统和A/T系统）。

2) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有临时DTC 或DTC。

是否显示DTC U0300？

是 - 更换原来的PCM。

否 - 故障排除完成。如果显示其他临时DTC 或DTC，转至显示DTC 的故障排除。