

# P0103 MAF传感器电路高电压故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P0103	MAF传感器电路高电压


## 故障码诊断流程：

### 注意：

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式，并等待2 秒钟。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪检查DATA LIST (数据表) 中的MAF SENSOR (MAF 传感器)。  
是否显示约为202 gm/s, 4.89 V 或更高?  
是 - 转至步骤3。  
否 - 间歇性故障，此时系统正常。检查MAF传感器/IAT传感器和PCM 是否连接不良或端子松动。
- 3) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择OFF 模式。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪跨接SCS 线路。
- 5) . 断开MAF 传感器/IAT 传感器5 针连接器。
- 6) . 断开PCM 连接器A (49 针)。
- 7) . 检查MAF 传感器/IAT 传感器5 针连接器4 号端子与PCM连接器端子A9 之间是否导通。

### MAF 传感器 /IAT 传感器 5 针连接器



阴端子的端子侧

是否导通？


是 - 转至步骤8。

否 - 修理PCM (A9) 和MAF 传感器/IAT 传感器之间线束的断路，然后转至  
步骤15。

8) . 重新连接PCM 连接器A (49 针)。

9) . 用跨接线连接MAF 传感器/IAT 传感器5 针连接器3 号和4 号端子。

### MAF 传感器 /IAT 传感器 5 针连接器



阴端子的线束侧

10) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式。

11) . 使用汽车故障诊断仪清除故障诊断码。

12) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。

是否显示DTC P0103?

是 - 转至步骤20。

否 - 转至步骤13。

13) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置, 或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择OFF 模式。

14) . 更换MAF 传感器/IAT 传感器。

15) . 重新连接所有连接器。

16) . 将点火开关转至ON (II) 位置, 或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式。

17) . 使用汽车故障诊断仪重新设定PCM。

18) . 执行PCM 怠速学习程序。

19) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。

是否显示DTC P0103?

是 - 检查MAF传感器/IAT传感器和PCM是否连接不良或端子松动, 然后转至步骤1。

否 - 故障排除完成。如果显示其他未确认的或确认的DTC, 则转至显示DTC 的故障排除。

20) . 将点火开关转至LOCK (0) 位置, 或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择OFF 模式。

21) . 重新连接所有连接器。

22) . 如果PCM 软件版本不是最新, 则将其更新或者换上已知良好的PCM。

23) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。

是否显示DTC P0103?

是 - 检查MAF传感器/IAT传感器和PCM是否连接不良或端子松动。如果PCM 已经更新, 用已知良好的PCM进行替换, 并重新检查。如果PCM已经替换, 转至步骤1。

否 - 如果PCM 已更新, 故障排除完成。如果PCM 已经替换, 则更换原来的PCM。如果显示其他未确认的或确认的DTC, 则转至显示DTC 的故障排除。