

2005 年克莱斯勒 300C 组合仪表

摘要:

本文档主要介绍 2005 年克莱斯勒 300C 组合仪表系统的电气诊断以及维修拆装方法。

关键字:

克莱斯勒 300C 2005 年 组合仪表 电气诊断 维修 拆装 仪表镜片
仪表开关盒

LAUNCH

目录

1. 电气诊断.....	1
1.1 B1200 安全气囊报警指示器电路电压低.....	1
1.2 B1201 安全气囊报警指示器电路断路.....	1
1.3 B1225 后刮水器指示器控制电路电压低.....	2
1.4 B1226 后刮水器指示器控制电路电压高.....	5
1.5 B160A 仪表板变光器输入电路电压低.....	7
1.6 B160B 仪表板变光器输入电路电压高.....	10
1.7 B1613 仪表板照明控制电路电压低.....	15
1.8 B1614 仪表板照明控制电路电压高.....	21
1.9 B1694 附件变暗控制电路电压高.....	24
1.10 B1695 附件变控制电路断路.....	27
1.11 B2107 点火开关感应输入电路/性能故障.....	30
1.12 B2108 点火开关感应输入电路电压低.....	33
1.13 B2109 点火开关感应输入电路电压高.....	36
1.14 B2213 CCN 内部故障.....	39
1.15 U0019 控制器区域网络 (CAN) B 总线故障.....	40
1.16 U0141 与前控制模块失去通讯.....	43
1.17 U0151 与乘员保护装置控制器失去通讯.....	43
1.18 U0154 与乘客分类模块失去通讯.....	43
1.19 U0155 与组合仪表/CCN 失去通讯.....	43
1.20 U0159 与停车辅助控制模块失去通讯.....	43
1.21 U0164 与HVAC (暖风、通风和空调) 前控制模块失去通讯.....	43
1.22 U0167 与入侵收发器控制模块失去通讯.....	43
1.23 U0168 与防盗钥匙遥控进入模块/无线控制模块失去通讯 (SKREEM/WCM)	43
1.24 U0169 与天窗控制模块失去通讯.....	43
1.25 U0184 与收音机失去通讯.....	43
1.26 U0186 与音响功率放大器失去通讯.....	44
1.27 U0195 与SDARS失去通讯.....	44
1.28 U0196 与车辆娱乐控制模块失去通讯模块.....	44
1.29 U0197 与免提电话模块失去通讯.....	44
1.30 U0199 与驾驶员门控模块失去通讯.....	44
2. 维修信息.....	45
2.1 组合仪表—维修信息.....	45
2.1.1 概述.....	45
2.1.2 工作原理.....	53
2.1.3 诊断与测试.....	73
2.2 组合仪表镜片.....	77
2.2.1 拆卸.....	77
2.2.2 安装.....	77
2.3 仪表板开关盒.....	79
2.3.1 概述.....	79
2.3.2 工作原理.....	80