

# P2229 BARO传感器电路高电压故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P2229	BARO传感器电路高电压

## 故障码诊断流程：

### 注意：

进行故障排除前，记录所有定格数据和所有车载快照，并查看一般故障排除信息。

- 1) . 将点火开关转至ON (II) 位置，或按下engine start/stop (发动机起动/停止) 按钮以选择ON 模式。
- 2) . 使用汽车故障诊断仪检查DATA LIST (数据表) 中的BARO SENSOR (大气传感器)。  
是否约为160 kPa (1,200 mmHg)，或4.49 V 或更高？  
是 - 转至步骤3。  
否 - 间歇性故障，此时系统正常。
- 3) . 如果PCM 软件版本不是最新，则将其更新或者换上已知良好的PCM。
- 4) . 使用汽车故障诊断仪检查是否有未确认的或确认的DTC。  
是否显示DTC P2229？  
是 - 检查PCM 是否连接不良或端子松动。如果PCM 已经更新，用已知良好的PCM 进行替换，并重新检查。如果PCM 已经替换，转至步骤1。  
否 - 如果PCM 已更新，故障排除完成。如果PCM 已经替换，则更换原来的PCM。如果显示其他未确认的或确认的DTC，则转至显示DTC 的故障排除。