

P0A72-326 P0A72-328 P0A72-333

P0A72-515 P0A75-334 P0A75-336

P0A75-341 P0A75-516 发电机故障解析

故障码说明：

DTC	说明
P0A72-326	发电机 V 相电流
P0A72-328	发电机 V 相电流
P0A72-333	发电机 V 相电流
P0A72-515	发电机 V 相电流
P0A75-334	发电机 W 相电流
P0A75-336	发电机 W 相电流
P0A75-341	发电机 W 相电流
P0A75-516	发电机 W 相电流

描述：带转换器的逆变器总成(MG ECU)监视逆变器电流传感器。MG ECU检测传感器系统故障，但不检测高压系统故障。

故障码分析：

DTC编号	INF代码	DTC 检测条件	故障部位
P0A72	326	发电机逆变器电流传感器故障 (V相副传感器)	• 带转换器的逆变器总成 • 维修塞把手
P0A72	328	发电机逆变器电流传感器故障 (V相主传感器)	• 带转换器的逆变器总成 • 维修塞把手
P0A72	333	发电机逆变器电流传感器故障 (性能故障或V相断路)	• 带转换器的逆变器总成 • 维修塞把手
P0A72	515	发电机逆变器电流传感器故障 (V相主传感器和副传感器偏移)	• 带转换器的逆变器总成 • 维修塞把手
P0A75	334	发电机逆变器电流传感器故障 (W相副传感器)	• 带转换器的逆变器总成 • 维修塞把手
P0A75	336	发电机逆变器电流传感器故障 (W相主传感器)	• 带转换器的逆变器总成 • 维修塞把手
P0A75	341	发电机逆变器电流传感器故障 (性能故障或W相断路)	• 带转换器的逆变器总成 • 维修塞把手
P0A75	516	发电机逆变器电流传感器故障 (W相主传感器和副传感器偏移)	• 带转换器的逆变器总成 • 维修塞把手

故障码诊断流程:

警告:

- 检查高压系统或断开带转换器的逆变器总成低压连接器前，务必采取安全措施，如佩戴绝缘手套并拆下维修塞把手以防电击。拆下维修塞把手后放到您自己口袋中，防止其他技师在您进行高压系统作业时将其意外重新连接。
- 断开维修塞把手后，在接触任何高压连接器或端子前，等待至少10分钟。等待10分钟后，检查带转换器的逆变器总成检查点端子处的电压。开始工作前的电压应为 0V。

提示：使带转换器的逆变器总成内的高压电容器放电至少需要10分钟。

1). 检查连接器的连接情况（带转换器的逆变器总成连接器）

正常：进行下一步

异常：转至步骤 3

2). 更换带转换器的逆变器总成

提示：如果输出任何指示电流传感器电路故障的DTC，则电动车辆保险丝可能出现过电流。在此情况下，更换安装在维修塞把手上的电动车辆保险丝。

3). 牢固连接

提示：如果输出任何指示电流传感器电路故障的DTC，则电动车辆保险丝可能出现过电流。在此情况下，更换安装在维修塞把手上的电动车辆保险丝。