

# 2005 年克莱斯勒 300C 信息系统

## 摘要:

本文档主要介绍 2005 年克莱斯勒 300C 信息系统的电气诊断以及维修拆装方法。

## 关键字:

克莱斯勒 300C 2005 年 信息系统 工作原理 电气诊断 维修 拆装 罗盘  
电子中心 万能发射器

LAUNCH

## 目录

1. 电气诊断.....	1
1.1 B1A32 万能车库门开关 1 卡住.....	1
1.2 B1A33 万能车库门开关 2 卡住.....	1
1.3 B1A34 万能车库门开关 3 卡住.....	1
1.4 B2217 EVIC/EOM/CMTC 内部故障.....	2
1.5 B222D ECU 不能配置/配置不能被学习.....	2
1.6 B2331 车辆需要消磁.....	3
1.7 U0019 控制器区域网络 (CAN) B 总线故障.....	4
1.8 U0141 与前控制模块失去通讯.....	7
1.9 U0151 与乘客保护装置控制器失去通讯.....	7
1.10 U0154 与乘客分类模块失去通讯.....	7
1.11 U0155 与组合仪表/CCN 失去通讯.....	7
1.12 U0159 与停车辅助控制模块失去通讯.....	7
1.13 U0164 与HVAC (暖风、通风和空调) 前控制模块失去通讯.....	7
1.14 U0167 入侵收发器控制模块失去通讯.....	7
1.15 U0168 与防盗钥匙遥控进入模块/无线控制模块失去通讯 (SKREEM/WCM) .....	7
1.16 U0169 与天窗控制模块失去通讯.....	8
1.17 U0184 与收音机失去通讯.....	8
1.18 U0186 与音响功率放大器失去通讯.....	8
1.19 U0195 与SDARS 失去通讯.....	8
1.20 U0196 与车辆娱乐控制模块失去通讯.....	8
1.21 U0197 与免提电话模块失去通讯.....	8
1.22 U0199 与驾驶员门控模块失去通讯.....	8
1.23 U0200 与乘客门控模块失去通讯.....	8
1.24 U0208 与加热座椅控制模块失去通讯.....	8
1.25 U0209 与记忆座椅控制模块失去通讯.....	8
1.26 U0212 与SCCM—CAN—B 失去通讯.....	9
1.27 U0231 与雨水感应模块失去通讯.....	9
1.28 U0241 与自动远光前照灯控制模块失去通讯.....	9
2. 维修信息.....	10
2.1 顶置控制台-维修信息.....	10
2.1.1 概述.....	10
2.1.2 拆卸.....	10
2.1.3 安装.....	11
2.2 电子车辆信息中心.....	12
2.2.1 概述.....	12
2.2.2 工作原理.....	13
2.2.3 诊断与测试.....	16
2.2.4 标准检测程序.....	17
2.3 万能发射器.....	21
2.3.1 概述.....	21
2.3.2 诊断与测试.....	22

2.3.3 标准检测程序.....	23
2.3.4 拆卸.....	25
2.3.5 安装.....	26
2.4 环境温度传感器.....	26
2.4.1 概述.....	26
2.4.2 原理.....	27
2.4.3 诊断与测试.....	27
2.4.4 拆卸.....	28
2.4.5 安装.....	29

LAUNCH