

# P3107-214 气囊ECU通信电路故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
P3107-214	气囊 ECU 通信电路故障

## 故障码分析:

DTC编号	INF代码	DTC 检测条件	故障部位
P3107	214	通信电路断路或+B短路	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 线束或连接器</li> <li>▪ 中央气囊传感器总成</li> <li>▪ 混合动力车辆控制 ECU</li> </ul>

## 故障码诊断流程:

### 警告:

- 检查高压系统或断开带转换器的逆变器总成低压连接器前, 务必采取安全措施, 如佩戴绝缘手套并拆下维修塞把手以防电击。拆下维修塞把手后放到您自己口袋中, 防止其他技师在您进行高压系统作业时将其意外重新连接。
- 断开维修塞把手后, 在接触任何高压连接器或端子前, 等待至少 10 分钟。等待 10 分钟后, 检查带转换器的逆变器总成检查点端子处的电压。开始工作前的电压应为 0V。

提示: 使带转换器的逆变器总成内的高压电容器放电至少需要 10 分钟。

### 1). 检查中央气囊传感器总成

- 正常: 进行下一步
- 异常: 转至步骤 5

### 2). 清除 DTC

- A). 将汽车故障诊断仪连接到 DLC3。
- B). 将电源开关置于 ON (IG) 位置。
- C). 读取并记录 DTC 和定格数据。
- D). 选择以下菜单项: Powertrain/Hybrid Control/Trouble Codes。
- E). 清除 DTC 和定格数据。


### 3). 检查 DTC 输出 (HV)

- A). 将汽车故障诊断仪连接到 DLC3。
- B). 将电源开关置于 ON (IG) 位置。
- C). 选择以下菜单项: Powertrain/Hybrid Control/Trouble Codes。
- D). 检查是否输出 DTC。
  - 结果: 输出 DTC P3107-214。
  - 是: 更换混合动力车辆控制 ECU
  - 否: 进行下一步


- 4). 检查是否存在间歇性故障  
 是: 维修或更换故障零件、零部件和部位  
 否: 更换混合动力车辆控制 ECU
- 5). 检查线束和连接器 (混合动力车辆控制 ECU - 中央气囊传感器总成)
- 将电源开关置于 OFF 位置。
  - 断开中央气囊传感器总成连接器 E30。
  - 将电源开关置于 ON (IG) 位置。

\*1

(A61) \*2



(E30) \*3



- D). 根据下表中的值测量电压。

标准电压

诊断仪连接	规定状态
GSW2 (E30-14) - 车身搭铁	低于 1 V

- E). 将电源开关置于 OFF 位置。  
 F). 断开混合动力车辆控制 ECU 连接器。  
 G). 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻 (断路检查)

诊断仪连接	规定状态
ABFS (A61-73) - GSW2 (E30-14)	小于 1 $\Omega$

标准电阻 (短路检查)

诊断仪连接	规定状态
ABFS (A61-73) 或 GSW2 (E30-14) - 车身搭铁	10 k $\Omega$ 或更大

插图文字

*1	线束侧
*2	混合动力车辆控制 ECU
*3	中央气囊传感器总成

正常：进行下一步

异常：维修或更换线束或连接器


## 6). 检查混合动力车辆控制 ECU

A). 将电源开关置于 OFF 位置。

B). 连接混合动力车辆控制 ECU 连接器。

C). 将电源开关置于 ON (IG) 位置。

\*1



D). 根据下表中的值测量电压。

标准电压

诊断仪连接	规定状态
GSW2 (E30-14) - 车身搭铁	10 至 14 V

插图文字

*1	中央气囊传感器总成
----	-----------

注意：中央气囊传感器总成连接器断开时将电源开关置于ON(IG)位置，将导致存储其他 DTC。执行该检查后清除DTC。

正常：更换中央气囊传感器总成

异常：更换混合动力车辆控制 ECU