

P3232-749 HV 门连接闭锁断路故障解析

故障码说明：

| DTC | 说明 |
|-----------|--------------------|
| P3232-749 | HV 门连接闭锁断路或对 B+ 短路 |

描述：混合动力车辆控制 ECU 发送切断信号至带转换器的逆变器总成 (MG ECU) 以切断 MG2 的电源。

故障码分析：

| DTC 编号 | INF 代码 | DTC 检测条件 | 故障部位 |
|--------|--------|------------------------|--|
| P3232 | 749 | 门切断时紧急切断信号 线路对搭铁短路。 | <ul style="list-style-type: none"> • 线束或连接器 • 混合动力车辆控制 ECU • 带转换器的逆变器总成 |

电路图

带转换器的逆变器总成

混合动力车辆控制 ECU



故障码诊断流程：

警告：

- 检查高压系统或断开带转换器的逆变器总成低压连接器前，务必采取安全措施，如佩戴绝缘手套并拆下维修塞把手以防电击。拆下维修塞把手后放到您自己口袋中，防止其他技师在您进行高压系统作业时将其意外重新连接。
- 断开维修塞把手后，在接触任何高压连接器或端子前，等待至少 10 分钟。等待 10 分钟后，检查带转换器的逆变器总成检查点端子处的电压。开始工作前的电压应为 0V。

提示：

- 使带转换器的逆变器总成内的高压电容器放电至少需要 10 分钟。

- 试图重现故障时，重复将电源开关置于 ON (IG) 和 OFF 位置以易于重现故障。请勿重复将电源开关置于 ON (READY) 位置并将电源开关置于 OFF 位置的操作，否则将激活系统主继电器过热保护。

1). 检查线束和连接器 (HV 控制 ECU-带转换器的逆变器总成)


警告：务必佩戴绝缘手套。

A). 将电源开关置于 OFF 位置并拆下维修塞把手。

注意：拆下维修塞把手后，除非修理手册规定，否则请勿将电源开关置于 ON (READY) 位置，因为这样可能会导致故障。


B). 断开混合动力车辆控制 ECU 连接器 A61。

*1



C). 断开带转换器的逆变器总成连接器 A62。

*2



HSDN

D). 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻

| 诊断仪连接 | 规定状态 |
|---------------------------------------|-----------|
| HSDN (A61-76) 或 HSDN (A62-12) - 车身搭铁和 | 10 kΩ 或更大 |
| 其他端子 | |


插图文字

| | |
|----|--------------|
| *1 | 线束侧 |
| *2 | 混合动力车辆控制 ECU |
| *3 | 带转换器的逆变器总成 |

正常：进行下一步

异常：维修或更换线束或连接器

2). 检查带转换器的逆变器总成



A). 根据下表中的值测量电阻。

标准电阻

| 诊断仪连接 | 规定状态 |
|---------------------|----------------|
| HSDN (A62-12) -车身搭铁 | 2.65 至 3.55 kΩ |
| 插图文字 | |
| *1 | 零部件侧 |
| *2 | 带转换器的逆变器总成 |

正常：更换混合动力车辆控制 ECU

异常：更换带转换器的逆变器总成