

P0565 可变限速系统定速控制开关故障解析


故障码说明:

DTC	说明
P0565	可变限速系统定速控制开关 (S40/4)

故障码分析:


这个故障码由方向机柱控制模组 (JACKET TUBE CONTROL MODULE 或 STEERING COLUMN MODULE) N80 所侦测, 并将讯息经由 CAN 传送至引擎控制模组 N3/10。因为定速控制 (CRUISE CONTROL)、可变限速器 (VARIABLE SPEEDLIMITER) 等功能已经内建于引擎控制系统, 车距控制有独立的控制模组, 而这些控制开关的信号由 N80 (ME2.0) *整合, 再经由 CAN 传送至引擎控制模组。

*ME 2.8 由 EIS 整合信号



故障码诊断流程：

- 1). 利用故障诊断仪器是值分析功能，检查控制杆操作时，对应数值是否变化。
- 2). 检查综合开关线路接头是否松脱，如果线路或接头正常则更换综合开关。



LAUNCH