

P201B ME - SFI引擎控制模组电源供应故障解析

故障码说明:

DTC	说明
P201B	ME - SFI 引擎控制模组电源供应

故障码分析:

1). 这个故障码表示 ME-SFI 引擎控制模组电源供应超出或低于额定范围。

故障码诊断流程:

- 1). 先检查电瓶电压，如果异常则检查发电机。
- 2). 参考下图并量测列出之 PIN 脚，检查 ME-SFI 引擎控制模组电源供应与搭铁是否正常。电压容许范围在 8V-17.5V 之间。

PIN 脚	颜色	状态
3	红	30 永久电源
9	红/绿	87 点火电源
5	棕	搭铁
6	棕	搭铁
7	棕	搭铁
8	棕	搭铁

