


P0102 空气流量传感器电路输入过低故障解析

故障说明：


DTC	说明
P0102	空气流量传感器电路输入过低


1). 电路图

D-216



D-217





2). 工作原理

- A). 由发动机控制继电器（1号端子）对空气流量传感器（2号端子）供电，
空气流量传感器（4号端子）则通过发动机-A/T-ECU（96号端子）接地。

- B). 空气流量传感器（3号端子）输出一个传感器信号，该信号被输入至发动机-A/T-ECU（63号端子）。
- C). 空气流量传感器输出脉冲信号，该信号随进气量的变化而变化。
- D). 发动机-A/T-ECU 根据该信号对排气再循环控制等进行控制。

故障码分析：

- 1). 检查条件
 - A). 点火开关位于“ON”位置 3秒后。
- 2). 判断标准
 - A). 空气流量传感器的输出电压持续 2秒小于等于 0.2V。
- 3). 可能的原因
 - A). 空气流量传感器发生故障
 - B). 空气流量传感器电路短路或插接器接触松动
 - C). 发动机-A/T-ECU发生故障

故障码诊断流程：

- 1). 诊断仪数据清单
 - A). 数据清单参考

表 1:

检查项目	检查状况	标准状况	
空气流量传感器	使车辆处于检查前的状态	怠速工作	1405-1695mV
		2500r/min	1860-2160mV
		加速	根据加速情况二变化

- B). 问题：检查结果是否正常？
 - 是：间歇性故障。
 - 否：转到步骤 2。
- 2). 插接器检查：空气流量传感器插接器 B-32。
 - A). 问题：检查结果是否正常？
 - 是：转到步骤 3。
 - 否：修理或更换插接器。
- 3). 测量空气流量传感器插接器 B-32 处的电压。
 - A). 断开插接器，并在线束侧进行测量。
 - B). 点火开关：ON
 - C). 2号端子与接地之间的电压。
 - a). 正常：系统电压

- D). 问题：检查结果是否正常？
是 : 转到步骤 5。
否 : 转到步骤 4。
- 4). 插接器检查：发动机控制继电器插接器 B-15X。
A). 问题：检查结果是否正常？
是 : 检查中间插接器 D-111，如有必要，则进行修理。如果中间插接器正常，则检查并修理发动机控制继电器插接器 B-15X（1 号端子）与空气流量传感器插接器 B-32（2 号端子）之间的线束。
否 : 修理或更换插接器。
- 5). 插接器检查：发动机-A/T-ECU 插接器 D-216。
A). 问题：检查结果是否正常？
是 : 转到步骤 6。
否 : 修理或更换插接器。
- 6). 检查空气流量传感器插接器 B-32（3 号端子）与发动机-A/T-ECU 插接器 D-216（63 号端子）之间的线束。
A). 检查输出线路是否断路 / 短路和损坏。
B). 问题：检查结果是否正常？
是 : 转到步骤 7。
否 : 修理损坏的线束。
- 7). 插接器检查：发动机控制继电器插接器 B-15X。
A). 问题：检查结果是否正常？
是 : 转到步骤 8。
否 : 修理或更换插接器。
- 8). 检查发动机控制继电器插接器 B-15X（1 号端子）与空气流量传感器插接器 B-32（2 号端子）之间的线束。
注：检查线束之前，首先检查中间插接器 C-111，如有必要，则进行修理。
A). 检查供电线路是否损坏。
B). 问题：检查结果是否正常？
是 : 转到步骤 9。
否 : 修理损坏的线束。
- 9). 诊断仪数据清单
A). 参阅数据清单参考表 1
B). 问题：检查结果是否正常？
是 : 间歇性故障。
否 : 转到步骤 10。
- 10). 更换空气流量传感器。
A). 更换空气流量传感器之后，重新检查故障症状。
B). 问题：检查结果是否正常？

是 : 检查完成。
否 : 更换发动机-A/T-ECU。

LAUNCH