

B102B:51 [高级遥控门锁系统和按钮启动系统]故障解析

故障码说明:

DTC	检测条件
B102B:51	无高级钥匙编程记录 (未曾进行过编程) 说明: 如果从未对高级钥匙进行编程, 即使清除了高级钥匙, 仍然无法检测到DTC B102B:51。

故障码分析:

可能的原因:

- 未对高级钥匙进行编程

故障码诊断流程:

- 1). 确认经编程的高级钥匙的数量
 - A). 使用汽车故障诊断仪, 进行PID/数据监控检查, 并确认已编程高级钥匙的数量。
 - B). 是否存在经编程的高级钥匙?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 对高级钥匙进行编程。执行下一步。
- 2). 确认DTC。
 - A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。
 - B). 使用汽车故障诊断仪 校验DTC。
 - C). 是否显示DTC B102B:51?
 - 是: 更换遥控钥匙控制模块。
 - 否: DTC故障检修完。