

# U0401: 68 [高级遥控门锁系统和按钮起 动系统]故障解析

## 故障码说明:

| DTC       | 检测条件                           |
|-----------|--------------------------------|
| U0401: 68 | 在转向锁定过程中, 从 PCM 处接收发动机状态或发动机速度 |

## 故障码分析:

可能原因:

- 遥控钥匙控制模块故障

## 故障码诊断流程:

1). 确认DTC

A). 使用汽车故障诊断仪清除DTC。

B). 使用汽车故障诊断仪校验DTC。

C). 是否显示DTC B10E7:12 或B10E7:17?

- 是:检查B10E7:12 或B10E7:17。完成单独的DTC 检查之后, 执行下一步骤。
- 否:执行下一步。

2). 确认DTC

A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。

B). 使用汽车故障诊断仪 校验DTC。

C). 是否显示DTC U0401:68?

- 是:更换遥控钥匙控制模块。
- 否:DTC 故障检修完。