

# U0425：68 源于气候控制装置的信号错误故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
U0425：68	源于气候控制装置的信号错误

## 故障码分析：

检测条件：

- 无法接收气候控制模块正确数据

可能的原因：

- 气候控制单元故障

## 故障码诊断流程：

- 1). 检查LCM 是否有故障
  - A). 把点火开关转至OFF 位置。
  - B). 将汽车故障诊断仪 连接至DLC-2。
  - C). 通过汽车故障诊断仪 执行气候控制模块DTC 检查。
  - D). 是否再次显示DTC?
    - 是:执行适用的DTC 检查。
    - 否:执行下一步。
- 2). 确认没有记录到其它DTC
  - A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
  - B). 使用汽车故障诊断仪 执行仪表组DTC 检查。
  - C). 是否显示DTC U0425:68?
    - 是:更换气候控制装置。
    - 否:DTC 故障检修完。