

B1014 雨滴传感器/自动照灯传感器错 误故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B1014	雨滴传感器/自动照灯传感器错误

故障码分析:

检测条件:

- 雨滴传感器/自动照灯传感器内部故障

可能的原因:

- 雨滴传感器/自动照灯传感器故障
- 自动照灯/雨刮器控制模块故障

故障码诊断流程:

- 1). 进行DTC 检查。
 - A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
 - B). 利用汽车故障诊断仪执行自动照灯/雨刮器控制模块DTC检查。
 - C). 是否显示DTC B1014?
 - 是: 更换雨滴传感器/自动照明灯传感器, 然后转至下一步。
 - 否: 执行下一步。
- 2). 确认故障检修完成
 - A). 使用汽车故障诊断仪 清除DTC。
 - B). 利用汽车故障诊断仪执行自动照灯/雨刮器控制模块DTC检查。
 - C). 是否显示DTC B1014?
 - 是: 更换自动照灯/雨刮器控制模块。
 - 否:DTC 故障检修完。