

# B102B: 51 未编程的发射器故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
B102B: 51	未编程的发射器

## 故障码分析:

检测条件:

- 没有发射器编程的记录（过去从未执行过编程）。

说明: 如果从未对发射器进行编程，即使清除了发射器，仍然无法检测到DTC B102B:51。

可能的原因:

- 发射器编程错误
- 遥控钥匙控制模块故障

## 故障码诊断流程:

- 1). 确认经编程发射器的数量
  - A). 使用汽车故障码诊断仪进行PID/数据监控检查。
  - B). 有编程的发射器吗?
    - 是: 执行下一步。
    - 否: 对新发射器编程, 然后执行下一步。
- 2). 确认故障检修完成
  - A). 操作高级钥匙以激活遥控钥匙控制模块。
  - B). 利用汽车故障码诊断仪清除源于遥控钥匙控制模块的DTC。
  - C). 操作高级钥匙以激活遥控钥匙控制模块。
  - D). 使用汽车故障码诊断仪执行高级遥控门锁系统和按钮起动系统DTC检查。
  - E). 是否出现相同的DTC?
    - 是: 更换遥控钥匙控制模块, 然后执行下一步。
    - 否: 执行下一步。
- 3). 确认是否出现DTC?
  - 是: 执行适用的DTC 检查。
  - 否: DTC 故障检修完。