

B1026: 51 转向锁装置编程错误故障解析

故障码说明:

DTC	说明
B1026: 51	转向锁装置编程错误

故障码分析:

检测条件:

- 遥控钥匙控制模块接收源于转向锁装置的未编程信号。
- 遥控钥匙控制模块内没有转向锁装置编程记录。

可能的原因:

- 转向锁装置编程错误
- 转向锁装置故障
- 遥控钥匙控制模块故障

故障码诊断流程:

1). 进行转向锁装置编程

- A). 对转向锁装置进行编程。
- B). 把点火打在OFF 位置上, 然后打开车门来锁住转向。
- C). 利用汽车故障码诊断仪清除源于遥控钥匙控制模块的DTC。
- D). 操作高级钥匙以激活遥控钥匙控制模块。
- E). 使用汽车故障码诊断仪执行高级遥控门锁系统和按钮起动系统DTC 检查。
- F). 是否出现相同的DTC?
 - 是: 执行下一步。
 - 否: 执行第4 步。

2). 检查转向锁装置是否存在故障?

- 是: 更换转向锁装置并对转向锁装置编程, 然后执行下一步。
- 否: 执行下一步。

3). 确认故障检修完成

- A). 把点火打在OFF 位置上, 然后打开车门来锁住转向。
- B). 利用汽车故障码诊断仪清除源于遥控钥匙控制模块的DTC。
- C). 操作高级钥匙以激活遥控钥匙控制模块。
- D). 使用汽车故障码诊断仪执行高级遥控门锁系统和按钮起动系统DTC 检查。
- E). 是否出现相同的DTC?
 - 是: 更换遥控钥匙控制模块, 然后执行下一步。
 - 否: 执行下一步。

4). 确认是否出现DTC?

- 是: 执行适用的DTC 检查。
- 否: DTC 故障检修完。

LAUNCH