

# U2100: 00 不完整配置故障解析

## 故障码说明:

DTC	说明
U2100: 00	不完整配置

## 故障码分析:

检测条件:

- 配置未完成。

可能的原因:

- 遥控钥匙控制模块配置错误
- 遥控钥匙控制模块故障

## 故障码诊断流程:

1). 执行遥控钥匙控制模块配置

- A). 利用汽车故障诊断仪执行遥控钥匙控制模块配置。
- B). 操作高级钥匙以激活遥控钥匙控制模块。
- C). 利用汽车故障诊断仪清除源于遥控钥匙控制模块的DTC。
- D). 操作高级钥匙以激活遥控钥匙控制模块。
- E). 使用汽车故障诊断仪 执行高级遥控门锁系统和按钮起动系统DTC 检查。
- F). 是否出现相同的DTC?
  - 是:再次执行遥控钥匙控制模块配置, 然后执行下一步。
  - 否:执行第3 步。

2). 确认故障检修完成

- A). 操作高级钥匙以激活遥控钥匙控制模块。
- B). 利用汽车故障诊断仪清除源于遥控钥匙控制模块的DTC。
- C). 操作高级钥匙以激活遥控钥匙控制模块。
- D). 使用汽车故障诊断仪执行高级遥控门锁系统和按钮起动系统DTC检查。
- E). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换遥控钥匙控制模块, 然后执行下一步。
  - 否:执行下一步。

3). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。