

# P1109 BARO 传感器电路高出范围故障解析

## 故障码说明：

DTC	说明
P1109	BARO传感器电路高出范围

## 故障码诊断流程：

### 说明：

进行故障处理之前，先记录冻结故障数据以及所有仪表快照数据，再查阅一般故障处理说明。

- 1) .使用汽车故障诊断仪重新设置ECM/PCM。
- 2) . 起动发动机。
- 3) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC 或临时DTC。  
是否显示DTC P1109？  
是—进行第4步。  
否—间歇性故障，此时系统正常。
- 4) . 如果ECM/PCM不是最新版软件，则升级ECM/PCM或使用运行良好的ECM/PCM替换。
- 5) .使用汽车故障诊断仪检查所有DTC 或临时DTC。  
是否显示DTC P1109？  
是—如果已升级ECM/PCM 软件，则用运行良好的ECM/PCM替换，然后重新检查。如果替换ECM/PCM 软件，则进行第1步。  
否—如果ECM/PCM已升级，故障处理完成。如果替换ECM/PCM 软件，则更换原来的ECM/PCM。如果显示其它DTC 或临时DTC，则排除DTC 故障。