

# B1D19: 79、10: Er01、22: Er01 音响 装置内部故障

## 故障码说明:

DTC	说明
B1D19: 79	音响装置内部故障
10: Er01	
22: Er01	

## 故障码分析:

检测条件:

- CD驱动机械故障

可能的原因:

- CD 被颠倒插入
- CD 刮伤或变形
- 不兼容CD
- 音响装置故障

## 故障码诊断流程:

### 1). 确认故障检修完成

- A). 清除音响装置存储器中的DTC。
- B). 插入可播放的CD 时，有标题的表面朝上。  
**说明:**关于可播放的CD，参见下列内容。
- C). 播放该CD 12s 或更长时间。
- D). 进行音响装置DTC 检查。
- E). 是否出现相同的DTC?
  - 是:更换音响装置，然后执行下一步。
  - 否:执行下一步。

### 2). 确认是否出现DTC?

- 是:执行适用的DTC 检查。
- 否:DTC 故障检修完。