

2009 款吉利帝豪 EC7 车身辅助电器系统

摘要：

本文档主要讲述 2009 款吉利帝豪 EC7 的车身辅助电器系统，包括警告和注意事项介绍，讲述除霜、喇叭、点烟器的规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息和步骤、拆卸与安装。

关键字：

2009、帝豪 EC7、车身辅助电器系统、除霜、喇叭、点烟器、规格、描述和操作、系统工作原理、部件位置、分解图、电气原理示意图、诊断信息和步骤、拆卸与安装

LAUNCH

目录

1. 警告和注意事项.....	1
1.1 警告和注意事项.....	1
2. 除霜.....	2
2.1 规格.....	2
2.1.1 除霜的工作条件要求.....	2
2.2 描述和操作.....	2
2.2.1 描述和操作.....	2
2.3 系统工作原理.....	2
2.3.1 工作原理.....	2
2.4 部件位置.....	3
2.4.1 部件位置.....	3
2.5 电气原理示意图.....	4
2.5.1 电气原理示意图.....	4
2.6 诊断信息和步骤.....	4
2.6.1 诊断说明.....	4
2.6.2 目视检查.....	4
2.6.3 后风窗除霜不工作.....	5
2.6.4 电动后视镜除霜不工作.....	9
2.7 拆卸与安装.....	14
2.7.1 后风窗除霜格栅的更换.....	14
2.7.2 电动后视镜加热器的更换.....	14
2.7.3 后风窗玻璃除霜开关的更换.....	14
2.7.4 后风窗玻璃除霜编织引线的修理.....	15
3. 喇叭.....	16
3.1 规格.....	16
3.1.1 紧固件规格.....	16
3.1.2 喇叭规格.....	16
3.2 描述和操作.....	16
3.2.1 描述和操作.....	16
3.3 系统工作原理.....	16
3.3.1 系统工作原理.....	16
3.4 部件位置.....	17
3.4.1 部件位置.....	17
3.5 分解图.....	18
3.5.1 分解图.....	18
3.6 电气原理示意图.....	19
3.6.1 电气原理示意图.....	19
3.7 诊断信息和步骤.....	19
3.7.1 诊断说明.....	19
3.7.2 目视检查.....	19
3.7.3 喇叭开关触点的调整.....	20
3.7.4 喇叭不工作.....	20

3.8 拆卸与安装	24
3.8.1 喇叭的更换	24
4. 点烟器	28
4.1 规格	28
4.1.1 紧固件规格	28
4.2 描述和操作	28
4.2.1 描述和操作	28
4.3 部件位置	28
4.3.1 部件位置	28
4.4 分解图	29
4.4.1 分解图	29
4.5 诊断信息和步骤	30
4.5.1 诊断说明	30
4.5.2 目视检查	30
4.5.3 点烟器不工作	30
4.5.4 备用电源插座不工作	33
4.6 拆卸与安装	36
4.6.1 点烟器的更换	36
4.6.2 备用电源的更换	39

LAUNCH