

B105A SAS 控制模块激活（展开）控制频率错误故障解析

故障码说明：

DTC	说明
B105A	SAS 控制模块激活（展开）控制频率错误

故障码分析：

检测条件：

警告： 进行检查前检测状况用于理解DTC 概述。如果只根据检测条件进行检查，可能因操作错误导致人员受伤或系统损坏。进行检查时，务必遵循检查程序。

- SAS 控制模块使安全气囊模块或预张紧装置的前排座椅带扣能够操作（展开）五次或更多次。

可能的原因：

- SAS 控制模块故障

故障码诊断流程：

- 1) . 更换 SAS 控制模块。